


STOBD - SB11101040 - CONECTOR RESORTE

Amortiguadores de Porton



Belirtilmeyen toleranslar $\pm 0,1$ ' dir.

	Segman kodu düzeltildi	11.10.2016	S.Ç.
SIRA NO	DEĞİŞİKLİK	TARİH	İMZA

TOPLAM 4 PARÇADAN OLUŞMAKTADIR

4	Kült Segman (28)	1	YAY ÇELİĞİ	1102 036	-	-
3	İç Segman (29)	1	YAY ÇELİĞİ	1102 004	-	-
2	Kürebağ Bilye	1	B S Mh 18 K	0610 045	-	-
1	Mutlu Şişe	1	B S Mh 18 K	0410 060	-	-
NOTA: NO	PARÇA ADI	ADET	MALZEME	RESİM NO	STDT. NO	AÇIKLAMA
MALZEME	-	ÇİZİM	İSM	TARİH	İMZA	
ADET	1	ÇİZİM	F.GÜLTEKİN	28.02.2012		
ÖLÇEK	2/1	ONAY				
STD. NO	DIN 71003				RESİM NO	0410 169
MTJ. NO					REVİZYON NO	1

